

Målningsanvisning

Målningsanvisning - obehandlad aluzinkdörr

1. Tvätta dörren med målartvätt (finns i färghandeln)
2. Slipa dörren lätt med ett ca P180 slippapper (mattslipa)
3. Grunda dörren 1 ggr med Beckers metallprimer eller likvärdig
4. Målningstemperatur min +7 grader (dygnsmedeltemperatur)
5. Färdigstryk dörren med Beckers metallgrund eller likvärdig och täck 2 ggr eller till fullgod täckning.
6. Målningstemperatur +7 grader (dygnsmedeltemperatur)
Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Målningsanvisning - behandlad (grundad dörr)

1. Tvätta dörren med målartvätt (finns i färghandeln)
2. Slipa dörren lätt med ett ca P180 slippapper (mattslipa)
3. Färdigstryk dörren minst två gånger med Beckers plåtfasadfärg eller likvärdig
4. Målningstemperatur minst +7 (dygnsmedeltemperatur)
Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Målningsanvisning - bättringsmålning av en tidigare målad dörr

1. Tvätta smutsiga ytor med målartvätt (finns i färghandel)
2. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg. Avfetta feta och oljiga ytor med avfettning. Slipa dörren med ett slippapper kornstorlek ca P180 (mattslipa).
3. Färdigstryk dörren med Beckers metallgrund eller likvärdig och täck 2 ggr eller till fullgod täckning.
4. Målningstemperatur minst +7 (dygnsmedeltemperatur)
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.